

**Postiljonen 15 - Underhållsplan År 2002 - År 2016. Reviderad 2015-05-07**

### Kostnadsläge 02-01

Åtgärd	År 2002	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	Anmärkning	
	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek	ksek		
<b>Byggnad:</b>																	
Källaryttersväggar	480 z													400		Dränering & nya sopkärl	
Fasad															3000	Omputsning/avfärgning	
Tvättstuga							40x		40							1st tvättmaskin	
Tak, takavvattning	850 x															Ommålning plåttak	
Fönster	600 x									70x	40x					Renovering / ommålning	
Lägenheter	600 y															Målning tak/ vissa snickerier	
Yttre arbeten							200 x									Grind och staket	
nyckelsystem									20x							Nytt låssystem	
Div.underhåll									20x	20x			100	50	50	50	oförutset
Tätning takläckor									20x							50	yttertak
<b>Installationer:</b>																	
Elservis					50 v												Utbyte
Värmedistribution												100x					Utbyte stamventiler
Värmedistribution													250				Utbyte pumpar/ventiler i UC
Ventilation														20			OVK Besiktning
VA - stamspolning													50x				Stamspolning
Värmedistribution								50x									Byte reglercentral värmcent,
<b>S:a Postiljonen 15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>470</b>	<b>3100</b>		

x = Åtgärdad

y = Åtgärdas av respektive lägenhet

z = Efter kontroll och spolning anses kostnaden överflödig.

v = Åtgärdas ej pga elspisar inte får användas

**Postiljonen 15 - Underhållsplan År 2017 – År 2031. Reviderad 2015-05-07**

### Kostnadsläge 02-01

Åtgärd	År 2017 ksek	2018 ksek	2019 ksek	2020 ksek	2021 ksek	2022 ksek	2023 ksek	2024 ksek	2025 ksek	2026 ksek	2027 ksek	2028 ksek	2029 ksek	2030 ksek	2031 ksek	Anmärkning
<b>Byggnad:</b>																
Källarytterväggar																Ny fuktisolering mm
Fasad																Omputsning/avfärgning
Tvättstuga																1st tvättmaskin
Tak, takavvatning																Ommålning plåttak
Fönster																Renovering / ommålning
Lägenheter																Målning tak/ vissa snickerier
Yttre arbeten																Grind och staket
nyckelsystem																Nytt låssystem
Div.underhåll	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	oförutset
Tätning takläckor																yttertak
<b>Installationer:</b>																
Elservis																
Värmedistribution																Utbyte
Värmedistribution																Utbyte stamventiler
Ventilation		250														Utbyte pumpar/ventiler i UC
VA - 1/2 stamspolning	20															OVK Besiktning
VA - stamspolning			50													Stamspolning
Värmedistribution																Byte reglercentral värmcent,
<b>S:a Postiljonen 15</b>	<b>70</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	

x = Åtgärdad

y = Åtgärdas av respektive lägenhet

z = Efter kontroll och spolning anses kostnaden överflödig.

v = Åtgärdas ej pga elspisar inte får användas